


## Подставки натяжных крюков

## Описание товара/фотография продукта



## Описание


**Материал:**  
Углеродистая сталь.

**Исполнение:**  
вороненная.

**Указание:**  
Подставки натяжных крюков предназначены для направления и увеличения высоты натяжных крюков.

**Принадлежности:**  
Крюки натяжные K0014.  
Цилиндры высокие K0018.

## Чертежи



## Обзор изделий

## Подставки натяжных крюков

## Подставки натяжных крюков

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Тип формы          | D  | D1  | D2  | D3 | L   | L1  | L2 | L3 | SW | Момент затяжки<br>макс. Нм |
|--------------|-------|--------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----------------------------|
| K0017.04035  | A     | с четырехгранником | 10 | M4  | M6  | 14 | 35  | 46  | 16 | 13 | 12 | 2,7                        |
| K0017.06040  | A     | с четырехгранником | 12 | M6  | M8  | 16 | 40  | 54  | 19 | 14 | 13 | 7                          |
| K0017.08055  | B     | с шестигранником   | 18 | M8  | M8  | 24 | 55  | 74  | 25 | 20 | 22 | 29,4                       |
| K0017.10063  | B     | с шестигранником   | 20 | M10 | M12 | 32 | 63  | 93  | 30 | 21 | 30 | 39,2                       |
| K0017.10080  | B     | с шестигранником   | 20 | M10 | M12 | 32 | 80  | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2                       |
| K0017.12080  | B     | с шестигранником   | 25 | M12 | M12 | 40 | 80  | 110 | 40 | 25 | 36 | 49                         |
| K0017.12100  | B     | с шестигранником   | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49                         |
| K0017.16080  | B     | с шестигранником   | 32 | M16 | M16 | 50 | 80  | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4                       |
| K0017.16100  | B     | с шестигранником   | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4                       |