

Пружинные боковые упоры без уплотнения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Упорный болт из стали, закалённый и оцинкованный.

Втулка оцинкованная.


Указание:

Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой могут индивидуально настраиваться под размеры зажимаемой детали. Кроме того, резьбовая поверхность втулки позволяет закручивать упоры даже в тонкие металлические листы, т.к. она может монтироваться одной или двумя гайками. W и Z согласно указаниям клиента.

Указание на чертеже:

1) Монтажный инструмент

Чертежи



Пружинные боковые упоры без уплотнения

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	D	D1	K	L	L1	±S	SW	X	F _r прибл. N	Номер заказа монтажного инструмента
K0371.1020X12	без уплотнения	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1020X20	без уплотнения	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1020X27	без уплотнения	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	20	K0371.06
K0371.1050X12	без уплотнения	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1050X20	без уплотнения	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1050X27	без уплотнения	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	50	K0371.06
K0371.1100X12	без уплотнения	M12	5	2x60°	11,5	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1100X20	без уплотнения	M12	5	2x60°	19	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1100X27	без уплотнения	M12	5	2x60°	26,5	6,7	0,8	10	1,6	100	K0371.06
K0371.1040X12	без уплотнения	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1040X20	без уплотнения	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1040X27	без уплотнения	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	40	K0371.06
K0371.1075X12	без уплотнения	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1075X20	без уплотнения	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1075X27	без уплотнения	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	75	K0371.06
K0371.1150X12	без уплотнения	M12	6	2x60°	11,5	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1150X20	без уплотнения	M12	6	2x60°	19	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1150X27	без уплотнения	M12	6	2x60°	26,5	10,7	1	10	1,8	100	K0371.06
K0371.1100X16	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1100X29	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1100X43	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	100	K0371.10
K0371.1200X16	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1200X29	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1200X43	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	150	K0371.10
K0371.1300X16	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	18	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.1300X29	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	31,5	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10
K0371.1300X43	без уплотнения	M18X1,5	10	2,5x60°	45	16,7	1,6	16	3,2	200	K0371.10

Пружинные боковые упоры без уплотнения

Номер заказа	Исполнение 2	Материал компонента	L	L1	D	D1	±S	F _r прибл. N	X	SW	K	Номер заказа монтажного инструмента
K0371.1020X12	без уплотнения	Сталь	11,5	6,7	M12	5	0,8	20	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1020X20	без уплотнения	Сталь	19	6,7	M12	5	0,8	20	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1020X27	без уплотнения	Сталь	26,5	6,7	M12	5	0,8	20	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1050X12	без уплотнения	Сталь	11,5	6,7	M12	5	0,8	50	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1050X20	без уплотнения	Сталь	19	6,7	M12	5	0,8	50	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1050X27	без уплотнения	Сталь	26,5	6,7	M12	5	0,8	50	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X12	без уплотнения	Сталь	11,5	6,7	M12	5	0,8	100	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X20	без уплотнения	Сталь	19	6,7	M12	5	0,8	100	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X27	без уплотнения	Сталь	26,5	6,7	M12	5	0,8	100	1,6	10	2x60°	K0371.06
K0371.1040X12	без уплотнения	Сталь	11,5	10,7	M12	6	1	40	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1040X20	без уплотнения	Сталь	19	10,7	M12	6	1	40	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1040X27	без уплотнения	Сталь	26,5	10,7	M12	6	1	40	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1075X12	без уплотнения	Сталь	11,5	10,7	M12	6	1	75	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1075X20	без уплотнения	Сталь	19	10,7	M12	6	1	75	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1075X27	без уплотнения	Сталь	26,5	10,7	M12	6	1	75	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1150X12	без уплотнения	Сталь	11,5	10,7	M12	6	1	100	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1150X20	без уплотнения	Сталь	19	10,7	M12	6	1	100	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1150X27	без уплотнения	Сталь	26,5	10,7	M12	6	1	100	1,8	10	2x60°	K0371.06
K0371.1100X16	без уплотнения	Сталь	18	16,7	M18X1,5	10	1,6	100	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1100X29	без уплотнения	Сталь	31,5	16,7	M18X1,5	10	1,6	100	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1100X43	без уплотнения	Сталь	45	16,7	M18X1,5	10	1,6	100	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1200X16	без уплотнения	Сталь	18	16,7	M18X1,5	10	1,6	150	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1200X29	без уплотнения	Сталь	31,5	16,7	M18X1,5	10	1,6	150	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1200X43	без уплотнения	Сталь	45	16,7	M18X1,5	10	1,6	150	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1300X16	без уплотнения	Сталь	18	16,7	M18X1,5	10	1,6	200	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1300X29	без уплотнения	Сталь	31,5	16,7	M18X1,5	10	1,6	200	3,2	16	2,5x60°	K0371.10
K0371.1300X43	без уплотнения	Сталь	45	16,7	M18X1,5	10	1,6	200	3,2	16	2,5x60°	K0371.10

